



raiuada alleeruumi kasvav võsa ja männipuistu serv;
võsaraie pindala 1280 m²

Tingmärgid

Üksikpuude, gruppide ja eraldiste seisukorra hinnangud

- | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|--|
| | väga halb - kuivav puu | | olemasolev üksikpuu / põõsas |
| | halb - tugevasti kahjustatud puud | | olemasolev grupp / eraldis |
| | rahuldav - nõrgestatud puu | | puu keskoht, mida geoalusele ei ole märgitud |
| | hea - kergelt kahjustatud puu | H | võrahooldust vajav puu |
| | väga hea - terve puu | S | puud, mille säilitamiseks võib olla vajalik võra toetamine/sidumine; otsustatakse koostöös arboristiga; kui toetus ei taga puu säilimist, siis raiutav puu |
| | | | raiesse määratud, looduses ettemärgitud puu |
| | | | allee taastamisel võsast puhastatavad alad |
| | | | projekteeritud puu; täpne asukoht täpsustada istutuseelselt looduses; Va/Ta (harilik vaher/harilik tamm - projekteeritud puuliik) |



Artes Terrae MAASTIKUARHITEKTID
 Lahemaa Rahvusparki Palmse allee rekonstrueerimise II etapp
 Puistu plaan III

Artes Terrae OÜ Reg nr 10914072 Puiestee 78, Tartu 51008 artes@artes.ee	Maastikuarhitektid: Sulev Nurme	Tellijä: Keskonnaamet Asukoht: Lääne-Virumaa, Vihula vald, Palmse	Töö nr: 1652H12 Kuupäev: 06.09.16 Mõõt: 1:500 Joonise nr: 3
--	------------------------------------	--	--